

Registrska oznaka zrakoplova		S5-MTI			Datum:	17.06.24
Seznam PTZ za		ONE			Podpis:	
Številka PTZ	Opis PTZ	PTZ narejena	Status, način izvršitve in ali velja za ta zrakoplov	Enkratha ali ponavljajoča	Datum in nalet naslednje izvedbe	Država, ki je izdala PTZ
Številka referenčne PTZ						Država, ki je izdala ref. PTZ
Datum efektivne						Št. SB vezanega na PTZ
						Izvajalec PTZ
08.03.18	V skladu z Izvedbeno Uredbo Evropske Komisije (EU) št. 1079/2012, z dne 16. novembra 2012, o zahtevah glede razmika med govornimi kanali za enotno evropsko nebo, morajo biti od 1. januarja 2018 vsi zrakoplovi, tudi pod nivojem letenja (FL) 195, opremljeni z radijskimi napravami, ki omogočajo razmik med kanali 8,33 KHz.	26.11.14	DYNON SV-COM ina 8,33kHz spacing	Enkratha		Slovenija -- -- CAA
asb-912i-011 OCT2019	Replacement of fuel pump Assy. for ROTAX® Aircraft Engine Type 915 i A and 912 i (Series)	26.04.20	Pregled pump za gorivo	Enkratha		Austria -- -- Rotax
013-03 R1 PTZ 20.03.03	Obvezna uporaba barometerskega višinoмера s prikazom v čevljih. Vsi zrakoplovi razen jadralnih letal, ki letijo v kontroliranem zračnem prostoru tipa C in D Republike Slovenije. Do 01.05.2004.	26.11.14	Dynon EFIS ima višinoмер v ft	Enkratha		Slovenija -- -- CAA
015-03 PTZ 03.03.03	Opremljenost s pravilno delujočim radarskim odzivnikom-transponderjem, ki deluje tudi v »Mode S«. Vsi zrakoplovi, ki letijo v kontroliranem zračnem prostoru Belgije, Francije, Nemčije, Luksemburga.	26.11.14	Garmin GTX-328 ima Mode S	Enkratha		Slovenija -- -- CZAW
029-03 PTZ 19.04.03	Uporaba knjižic zrakoplova in urejanje dokumentacije zrakoplova. Vsi zrakoplovi v registru Republike Slovenije. 30.06.2003	26.11.14	Urejeno	Enkratha		Slovenija -- -- CZAW
087-04R2 PTZ A-2004-004R2.pdf 12.01.06	Replacement of coolant/Reduction of Cylinder Head Temperature Limits. This AD replaces AD A-2004-004 R1 (087-04R1 PTZ) Rotax; 912 AF/S, 914 F series engines. Not later than August 31, 2006.	26.11.14	Urejeno pri proizvajalcu in na 100h servisir	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912-043 Rotax
095-06 PTZ zasasna odredba.pdf 03.10.06	Prepoved uporabe avtomobilskega bencina (čisti bencin ali mešanica z letalskim bencinom 100LL) za batne letalske motorje, razen v primerih, če je proizvajalec letalskega motorja drugače določil, kar se dokazuje z originalnim priročnikom za uporabo letalskega motorja, ki je za tip in serijsko številko letalskega motorja potrjen s strani proizvajalca. Vsi batni letalski motorji.	26.11.14	N/A Rotax eksplicitno dovoljuje uporabo Eurosuper 95	Enkratha		Slovenija -- -- --
008-07 PTZ EASA 2007-0025 01.10.04	Engine – Crankcase – Inspections; Rotax 912AF/S and any other Rotax type 912 and 914 series engine whose crankcase assembly has been replaced by a crankcase having a SN up to SN 27811	26.11.14	N/A serijska številka	Ponavljajoča	na 100 ur	Slovenija EASA Rotax SB-912-029 R3 Rotax
065-07 PTZ EASA 2007-0155 12.06.07	Engine Fuel and Control – Coolant Specification - Modification; Rotax 912 AF/S; Corrective actions have to be performed on aircrafts with affected engines installed until December 31, 2007	26.11.14	Urejeno pri proizvajalcu	Enkratha		Slovenija EASA Rotax SB-912-043 R2 Rotax
SB No. UL 01/2017, Rev. 01 09.05.17	PRECAUTIONARY INSPECTION OF SR 3000/3N PROPELLERS	09.05.17	N/A serijska številka	Enkratha		Češka -- No. UL 01/2017, Rev. 01 Woodcomp
SB No. 912 i-004iS, Rev. 01 03.09.14	Replacement for Regulator A and Regulator B for Rotax Engine Type 912i (series)	05.09.14	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-004iS Rotax
SB No. 912 i-006, Rev. 01 26.05.16	Exchange of Stator Assy for Rotax Engine Type 912 i (Series)	28.05.16	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-006 Rotax
SB No. 912 i-007, Rev. 01 06.06.17	Check correct seating of ignition plug	08.06.17	Urejeno	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-007 Rotax
SB No. 912 i-008 R1, Rev. 0 12.10.17	Inspection and/or replacement of the ..... pushrod Assy for Rotax engine type 912i (Series)	14.10.17	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-008 R1 Rotax
SB No. 912 i-009, Rev. 01 01.11.17	Replacement of Oil Filer for ROTAX engine type 912i, 912 and 914 (Series)	03.11.17	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-009 Rotax
SB No. 912 i-014, Rev. 01 19.12.24	Mandatory replacement of the propeller shaft ROTAX® 912 i, (Series) Aircraft Engines	19.12.24	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-014 Rotax
SB No. 912 i-015, Rev. 01 19.12.24	Inspection and/or replacement of expansion tank Assy. for ROTAX® 912 i, (Series) Aircraft Engines	20.12.24	N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-015 Rotax
SB No. 912 i-016 R1, Rev. 0 20.12.24	Inspection and/or replacement of oil spray nozzle for ROTAX engine type 912i	22.12.24	N/A več kot 200 ur letenja, N/A serijska številka	Enkratha		Slovenija Avstrija Rotax SB912i-016R1 Rotax